



Control de imperfecciones

CPS 150

- Polvo de control se utiliza para detectar imperfecciones.
- El polvo permitirá al operador alcanzar una perfecta planeidad de la superficie y en los contornos del cuerpo iguales a los originales.
- En el proceso de reparación, el polvo se utiliza antes de la aplicación de la capa base.
- Contiene 150 g.



code	Descripción	Caja	Pal
CPS 150	Revelador de Imperfecciones verde - 150gr	12	972